

蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

一、基本情况

企业名称: 蕉岭鑫达施窑水泥有限公司

详细地址: 蕉岭县文福镇长隆村

法定代表人: 吴全发 电话: 7522316 邮编: 514162

企业现场负责人: 李军 电话: 13825978856 职务: 主任

企业类型: ☒ 国控重点污染源 ☐ 省控重点污染源 ☐ 其它

二、生产情况

☐ 未生产 ☐ 试生产 ☐ 部分生产 ☒ 正常生产 ☐ 限期治理
☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭

三、建设项目环评和“三同时”制度执行情况

是否有未经环评审批的项目: ☒ 否 ☐ 是 进度或审批文号: 环审(2002)313号

是否执行环保“三同时”: ☒ 是 ☐ 否

是否有未经环保验收投产情况: ☒ 否 ☐ 是 审批文号: 环审(2004)109号

备注: 企业已安装除尘设施, 除尘效率达95%以上, 排放浓度符合国家标准。

自动监控设施验收情况：验收文号：梅市环函（2010）217号

自动监控数据是否经过有效性审核：☒是 ☐否

自动监控设施是否正常运行：☒是 ☐否

主要污染物自动监测数据：SO₂ 1.79mg/m³ NOx 263.03mg/m³ 烟尘 9.92mg/m³

签名



其他参加人员签名：夏伟玉 (M159294)

2016

年 2 月 22 日

检查时间：2016年2月22日 上午 10 时 30 分 至 下午 02 时 30 分