

蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

一、基本情况

企业名称：蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司
详细地址：蕉岭县文福镇长隆村
法定代表人：吴全发 电话：7522316 邮编：514162
企业现场负责人：李军 电话：13825973856 职务：主任
企业类型：☒国控重点污染源 ☐省控重点污染源 ☐其它

二、现场检查记录

1. 企业基本情况

2. 企业生产情况

3. 企业环保设施运行情况

4. 企业环保管理制度落实情况

5. 企业环保设施运行记录

6. 企业环保设施运行数据

7. 企业环保设施运行效果

8. 企业环保设施运行存在问题

9. 企业环保设施运行改进措施

10. 企业环保设施运行其他事项

三、主要污染物排放情况

1. 主要污染物名称

2. 主要污染物排放浓度

3. 主要污染物排放总量

4. 主要污染物排放方式

5. 主要污染物排放去向

6. 主要污染物排放处理设施

7. 主要污染物排放处理效果

8. 主要污染物排放处理存在问题

9. 主要污染物排放处理改进措施

10. 主要污染物排放处理其他事项

自动监控设施验收情况：验收文号：梅市环函（2010）217号

自动监控数据是否经过有效性审核：☐是 ☐否

自动监控设施是否正常运行：☒是 ☐否

主要污染物排放浓度限值：SO₂ 1470mg/m³ NO_x 2534mg/m³ 烟尘 110mg/m³