

蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

一、基本情况

企业名称: 蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

详细地址: 蕉岭县文福镇长隆村

法定代表人: 吴全发 电话: 7522330 邮编: 514162

企业现场负责人: 李军 电话: 13825973856 职务: 主任

企业类型: ☒ 国控重点污染源 ☐ 省控重点污染源 ☐ 其它

二、生产情况

☐ 未生产 ☐ 试生产 ☐ 部分生产 ☒ 正常生产 ☐ 限期治理
☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭

三、建设项目环评和“三同时”制度执行情况

是否有未经环评审批的项目: ☒ 否 ☐ 是 进度或审批文号: 环审(2002)313号

是否执行环保“三同时”: ☒ 是 ☐ 否

是否有未经环保验收投产情况: ☒ 否 ☐ 是 审批文号: 环审(2004)109号

四、污染防治设施运行情况

废水、废气、噪声等设施运行情况: ☒ 正常运行 ☐ 其它

根据该公司现场负责人提供的生产报表, 环保设施运行台账及中控系统运行记录

