

蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

一、基本情况

企业名称：蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

详细地址：蕉岭县文福镇长隆村

法定代表人：吴全发 电话：7522316 邮编：514162

企业现场负责人：李军 电话：13825973856 职务：主任

企业类型：☒国控重点污染源 ☐省控重点污染源 ☐其它

二、生产情况 ☐未生产 ☐试生产 ☐部分生产 ☒正常生产 ☐限期治理

☐理 ☐停产 ☐季节性停产 ☐关闭

三、建设项目环评和“三同时”制度执行情况

是否有环评和“三同时”制度执行情况

自动监控设施验收情况：验收文号：梅市环函（2010）217号

自动监控数据是否经过有效性审核：☒是 ☐否

自动监控设施是否正常运行：☒是 ☐否

主要污染物自动监测数据： SO_2 4.55 mg/m^3 、 NOx 192.88 mg/m^3 、烟尘 7.58 mg/m^3

近期是否超标排污：☒否 ☐是 超标情况：

是否利用旁路或暗管等规避监管方式排放污染物：☒否 ☐是

是否规范化设置排污口：☒是 ☐否