

蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

一、基本情况

企业名称：蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

详细地址：蕉岭县文福镇长隆村

法定代表人：吴全发 电话：7522316 邮编：514162

企业现场负责人：李军 电话：13825973856 职务：主任

企业类型：☒国控重点污染源 ☐省控重点污染源 ☐其它

二、生产情况

☐未生产

☐试生产

☐部分生产

☒正常生产

☐限期治理

☐停产

☐季节性停产

☐关闭

三、建设项目环评和“三同时”制度执行

四、污染防治设施运行情况

废水、废气、噪声等设施运行情况：☒正常运行 ☐其它

自动监控设施验收情况：验收文号：梅市环函（2010）217号

自动监控数据是否经过有效性审核：☒是 ☐否

自动监控设施是否正常运行：☒是 ☐否

主要污染物自动监测数据：SO₂:5.20mg/ m³、NOx:189.50mg/ m³、烟尘:9.56mg/ m³

近期是否超标排污：☒否 ☐是 超标情况：

是否利用旁路或暗管等规避监管方式排放污染物：☒否 ☐是

是否规范化设置排污口：☒是 ☐否

是否按规定缴纳排污费：☒是 ☐否

六、信访投诉情况

是否有须整改的信访投诉内容：☒无 ☐有

七、危险废物处置及环境风险情况

危险废物处置情况：无

突发环境事件应急预案编制和备案：☒有 ☐无

应急设施是否达到环评和预案要求：☒是 ☐否

八、是否有其他补充情况

☒无 ☐有